#### WAFER SUPPORT

Patent number:

JP2003188243

**Publication date:** 

2003-07-04

Inventor:

NAKAI TETSUYA; ARAI KATSUO; KAWAHARA FUMITOMO; SAITO

MAKOTO; KAWAMURA YASUHIKO; SHINOHARA MAKOTO

Applicant:

SUMITOMO MITSUBISHI SILICON; MITSUI SHIPBUILDING ENG;

SHINKU GIKEN KK

Classification:

- international:

H01L21/205; H01L21/22; H01L21/68; H01L21/02; H01L21/67; (IPC1-7):

H01L21/68; H01L21/205; H01L21/22

- european:


Application number: JP20010382684 20011217 Priority number(s): JP20010382684 20011217

Report a data error here

#### Abstract of JP2003188243

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a wafer support which enables suppression of generation of slips, caused by the shift at the contacting surface with the support tool body due to the warpage of the wafer as a result of heating at heat treatment.

SOLUTION: This wafer support relates to improvement in the wafer support on the upper surface of which a wafer is placed for heat treatment, having a discoid support body 22 and a projections 23 either ring-shaped or with one or more than two separate arc-like projections on the discoid support body, extending in the circumferential direction with the center of an axis line 22a and protruding upwardly. The projection comprises a flat surface 24 and a first inclined surface 27, which is inclined downward from the flat surface 24 to an axis line and is also connected to a non-projecting surface 26 of the support body 27. The wafer support should have a first roundness 28, connecting the flat surface and the first inclined surface at the crossing portion of the flat surface and the first inclined surface, and an average surface roughness Ra<SB>0</SB>of the flat surface and an average surface roughness Ra<SB>1</SB>ranges 0.01 to 10 [mu]m each. COPYRIGHT: (C)2003,JPO



#### (19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2003-188243 (P2003-188243A)

(43)公開日 平成15年7月4日(2003.7.4)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ		Ť	-7]-ド(参考)
H01L	21/68		H01L	21/68	N	5 F O 3 1
	21/205			21/205		5 F 0 4 5
	21/22	5 1 1		21/22	511C	

#### 審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 11 頁)


(21)出願番号	特願2001-382684(P2001-382684)	(71)出顧人	302006854	
			三菱住友シリコン株式会社	
(22) 出顧日	平成13年12月17日(2001.12.17)		東京都港区芝浦一丁目2番1号	
		(71)出願人	000005902	
			三井造船株式会社	
			東京都中央区築地5丁目6番4号	
		(71)出顧人	391055265	
			株式会社真空技研	
			神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目40番18号	
		(74)代理人	100085372	
			弁理士 須田 正義	
			最終頁に続く	

#### (54) 【発明の名称】 ウェーハ支持具

#### (57)【要約】

【課題】 熱処理時の加熱によって生じるウェーハの撓みによる支持具との接触面の移動に伴う接触面の状態に起因するスリップの発生を抑制し得る。

【解決手段】 円板状の支持具本体22と、その上面に軸線22aを中心に円周方向に延びかつ上方に突出してリング状又は1又は2以上の円弧状に形成された突起23とを備え、突起が平坦面24と、平坦面から軸線に向って下向きに傾斜して支持具本体の非突出面26に続く第1傾斜面27とを有し、突起を介して支持具本体の上面にウェーハ29を載せて熱処理されるウェーハ支持具の改良である。この特徴ある構成は、平坦面と第1傾斜面とが交わる部分に平坦面と第1傾斜面とに連続する第1丸味28が形成され、平坦面の平均表面粗さRa<sub>0</sub>と第1丸味の平均表面粗さRa<sub>1</sub>がそれぞれ0.01~10μmの範囲であるところにある。



29 シリコンウェーハ

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 円板状の支持具本体(22)と、前記支持具本体(22)の上面にその軸線(22a)を中心に円周方向に延びかつ上方に突出してリング状又は1又は2以上の円弧状に形成された突起(23)とを備え、

前記突起(23)が熱処理前のウェーハ(29)が接触する平坦面(24)と、前記平坦面(24)から前記支持具本体(22)の軸線(22a)に向って下向きに傾斜して前記支持具本体(22)の非突出面(26)に続く第1傾斜面(27)とを有し、

前記突起(23)を介して前記支持具本体(22)の上面に前記 ウェーハ(29)を載せて熱処理されるウェーハ支持具にお いて、

前記平坦面(24)と前記第1傾斜面(27)とが交わる部分に 前記平坦面(24)と前記第1傾斜面(27)とに連続する第1 丸味(28)が形成され、

前記平坦面(24)の平均表面粗さ $Ra_0$ と前記第1丸味(28)の平均表面粗さ $Ra_1$ がそれぞれ $0.01\sim10\mu$ mの範囲であることを特徴とするウェーハ支持具。

【請求項2】 突起(23)が1 又は2以上の円弧状に形成され、前記円弧状の突起(23)の両端がそれぞれ熱処理前のウェーハ(29)が接触する平坦面(24)と、前記平坦面(24)から前記支持具本体(22)の円周方向に向って下向きに傾斜して前記支持具本体(22)の非突出面(26)に続く第2傾斜面(31)とを有し、

前記平坦面(24)と前記第2傾斜面(31)とが交わる部分に 前記平坦面(24)と前記第2傾斜面(31)とに連続する第2 丸味(32)が形成され、

前記平坦面(24)の平均表面粗さ $Ra_0$ と前記第2丸味(32)の平均表面粗さ $Ra_2$ がそれぞれ $0.01\sim10\mu$ mの範囲である請求項1記載のウェーハ支持具。

【請求項3】 円板状の支持具本体(22)と、前記支持具本体(22)の上面にその軸線(22a)を中心に円周方向に延びかつ上方に突出してリング状又は1又は2以上の円弧状に形成された突起(23)とを備え、

前記突起(23)が熱処理前のウェーハ(29)が接触する平坦面(24)と、前記平坦面(24)から前記支持具本体(22)の軸線(22a)に向って前記平坦面(24)に対して下向きに傾斜する第3傾斜面(33)と、前記第3傾斜面(33)から更に前記支持具本体(22)の軸線(22a)に向って下向きに傾斜して前記支持具本体(22)の非突出面(26)に続く第4傾斜面(34)とを有し、

前記突起(23)を介して前記支持具本体(22)の上面に前記 ウェーハ(29)を載せて熱処理されるウェーハ支持具にお いて、

前記第3傾斜面(33)と前記第4傾斜面(34)とが交わる部分に前記第3傾斜面(33))と前記第4傾斜面(34)とに連続する第3丸味(36)が形成され、

前記平坦面(24)の平均表面粗さRa<sub>0</sub>と前記第3傾斜面(33)の平均表面粗さRa<sub>3</sub>と前記第3丸味(36)の平均表面粗さRa<sub>4</sub>がそれぞれ0.01~10μmの範囲であ

ることを特徴とするウェーハ支持具。

【請求項4】 突起(23)が1又は2以上の円弧状に形成され、前記円弧状の突起(23)の両端がそれぞれ熱処理前のウェーハ(29)が接触する平坦面(24)と、前記平坦面(24)から前記支持具本体(22)の円周方向に向って前記平坦面(24)に対して下向きに傾斜する第5傾斜面(37)と、前記第5傾斜面(37)から前記支持具本体(22)の円周方向に向って下向きに傾斜して前記支持具本体(22)の非突出面(26)に続く第6傾斜面(38)とを有し、

前記第5傾斜面(37)と前記第6傾斜面(38)とが交わる部分に前記第5傾斜面(37)と前記第6傾斜面(38)とに連続する第4丸味(39)が形成され、

前記平坦面 (24)の平均表面粗さ $Ra_0$ と前記第5傾斜面 (37)の平均表面粗さ $Ra_5$ と前記第4丸味(39)の平均表面粗さ $Ra_6$ がそれぞれ $0.01\sim10$  $\mu$ mの範囲である請求項3記載のウェーハ支持具。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ウェーハに熱処理を施す際にウェーハを搭載するウェーハ支持具に関し、特に大口径ウェーハの熱処理中に発生するスリップを防止することができるウェーハ支持具に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】従来、シリコンウェーハ等の被処理基板 を熱処理する際にそのシリコンウェーハを支持するウェ ーハ支持具として、3点ウェーハ支持具やリング状ウェ ーハ支持具等が知られている。3点ウェーハ支持具は、 図12(a)及び図12(b)に示すように、円板状の 支持板1の上面側に上端が先細に形成されたピン状の突 起2を3本同一高さに立設し、この突起2の上端縁にウ ェーハ3を載せてウェーハ3を水平に支持するものであ る。しかしこの3点支持具にウェーハ3を水平に支持し て熱処理をした場合、支持突起2により支持した部分に ウェーハ3自体の自重が付加されるため、熱処理時に起 きるウェーハ3の反りや熱膨張の差によりウェーハ3と 突起2との間に滑り摩擦を生じたり、ウェーハ3の自重 の集中する部分に歪みを生じたりするため、その各支持 突起2により支持された部分にスリップが生じ、歩留り が低下する問題点があった。

【0003】リング状ウェーハ支持具は、図13(a)及び図13(b)に示すように、リング状の支持体4の上面に形成された水平部4aにウェーハラを載せてウェーハを水平に支持するものである。しかし、リング状ウェーハ支持具にウェーハを水平に支持して熱処理をした場合、主としてウェーハ5の周縁領域下面を支持するようになっているため、ウェーハ5の中央領域が自重で下方に撓み易く、この撓みによる応力で特に高温熱処理時に支持されているウェーハ5の周縁領域下面にスリップが発生し易くなり、歩留りの低下を余儀なくされる問題

(直径)が例えば12インチと大きくなるほど大きな問 題になることが指摘されている。そこで一般にリング状 ウェーハ支持具には、熱処理によるウェーハの高温変形 時の接触面近傍の応力を緩和する目的のため、図14 (a) 及び図14(b) に示すように、支持体6の上面 には、ウェーハ7が接触する平坦面8 a とこの平坦面8 aに続いて支持体6の軸線6aに向かって下向きに穏や かに傾斜する傾斜面86が形成されている。上面に平坦 面8aと傾斜面8bが形成されたウェーハ支持具の上に ウェーハ7を載せて熱処理を施すと、ウェーハ7はその 自重により撓み、傾斜面8bが接触面になるようにし て、ウェーハ支持具に支持される。なお、図14の符号 9は平坦面8aと傾斜面8bとが交わる部分である。 【0004】一方、図15に示すように、ウェーハ支持 具は、CVD法によりSiCを堆積して形成される場合 は、例えば、ウェーハ支持具と同一形状に形成されたカ ーボン基材上にCVD法にてSiCを堆積していき、こ のSiCが所定の厚さになったときに上記カーボン基材 を焼失することにより、所定の形状に形成される。CV D法により形成されたウェーハ支持具のその表面にはC V D 法処理時の粒成長等により発生した凹凸が存在す る。そのため従来では、図16に示すように、ウェーハ 支持具のウェーハとの接触面である平坦面は、平面加工 (平面研磨や平面研削等)して平滑にされていた。平坦 面を平面加工したウェーハ支持具の上にウェーハを載せ ると、図17に示すように、平坦面に存在する凹凸は平 面加工して平滑にされているため、ウェーハ裏面のウェ ーハ支持具との接触面にはスリップは生じない。しかし 熱処理を施すと、図18に示すように、ウェーハは加熱 による熱応力やウェーハ自体の自重により撓んで、ウェ 一ハ支持具との接触面が移り変わり、研削や研磨処理さ れていない鋭いエッジを有する内周縁部がその接触面と なるため、この鋭いエッジによりウェーハ裏面の内周縁

があった。このような問題は、特にウェーハラの口径

【0005】そこで本出願人らは熱処理時にウェーハ裏面に発生するスリップを抑制できる構造を有するウェーハ保持具を提案した(国際公開番号W001/18856A1)。この公報では、ウェーハ保持具の保持具本体が切欠きのない円板上に形成され、この保持具本体にこの保持具本体の軸線を中心に円周方向に延びかつ上方に突出するリング状の突起が形成され、ウェーハがリング状突起の上面に接触して保持具本体に載るように構成されている。リング状突起の上面には、CVD処理時の粒成長等により発生した凸部が存在するため、この凸部を平面加工することにより、凸部を除去して平滑にする。リング状突起の上面を平面加工することによりリング状突起上面の周縁が鋭いエッジとなるため、リング状突起の上面を平面加工した後に、このリング状突起上面の周縁を面取り面加工した後に、このリング状突起上面の周縁を面取り

部に傷が付き、そこからスリップを生じてしまう問題が

あった。

することにより、鋭いエッジを除去し、ウェーハに突起 上面の周縁に起因したスリップを抑制していた。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記公報に示されるウェーハ保持具では、図19に示すように、突起上面を平面加工して平坦面とした後に突起上面の周縁を面取りするため、平坦面と面取りされた周縁が連続した面とならず段差を生じてしまうおそれがあった。平坦面と周縁との間に段差が形成されると、熱処理時にウェーハ保持具とウェーハの間に滑りを生じる時に、この段をによりウェーハ裏面の接触部分にスリップが発生してよう問題がある。また、図20に示すように、面取りされた周縁の面状態が悪く、表面粗さが大きいと、平坦面と面取りされた周縁との表面粗さに大きな差が生じてしまい、熱処理時にウェーハ保持具とウェーハの間に滑りを生じる時に、ウェーハ裏面の保持具との接触面に、面取りされた周縁の表面粗さに起因したスリップが発生するおそれもあった。

【0007】本発明の目的は、熱処理時の加熱によって 生じるウェーハの撓みによる支持具本体との接触面の移 動に起因するスリップの発生を抑制し得るウェーハ支持 具を提供することにある。

#### [0008]

【課題を解決するための手段】請求項1に係る発明は、 図2又は図3に示すように、円板状の支持具本体22 と、支持具本体22の上面にその軸線22aを中心に円 周方向に延びかつ上方に突出してリング状又は1又は2 以上の円弧状に形成された突起23とを備え、突起23 が熱処理前のウェーハ29が接触する平坦面24と、平 坦面24から支持具本体22の軸線22aに向って下向 きに傾斜して支持具本体22の非突出面26に続く第1 傾斜面27とを有し、突起23を介して支持具本体22 の上面にウェーハ29を載せて熱処理されるウェーハ支 持具の改良である。その特徴ある構成は、図1に示すよ うに、平坦面24と第1傾斜面27とが交わる部分に平 坦面24と第1傾斜面27とに連続する第1丸味28が 形成され、平坦面24の平均表面粗さRa゚と第1丸味 28の平均表面粗さ $Ra_1$ がそれぞれ $0.01\sim10\mu$ mの範囲であるところにある。請求項1に係る発明で は、平坦面24と第1傾斜面27とに連続する第1丸味 28を形成したため、熱処理時の加熱によってウェーハ 29が撓んで接触面が平坦面24から移り変わっても、 この第1丸味28によりウェーハ29裏面の支持具との 接触面にスリップを生じることがなく、更に、連続する 平坦面24の平均表面粗さRa゚と第1丸味28の平均 表面粗さRa」をそれぞれり、01~10μmの範囲と したため、加熱時におけるウェーハ支持具13とウェー ハ29の熱膨張係数の相違により、ウェーハ支持具13 とウェーハ29の間に滑りが生じても、ウェーハ29裏 面に滑りに起因するスリップを生じることはない。平坦

面24の平均表面粗さ $Ra_0$ と第1丸味28の平均表面粗さ $Ra_1$ はそれぞれ0.01~10 $\mu$ mである。好ましい数値は0.8~3.0 $\mu$ mである。下限値未満では、ウェーハ支持具の研磨研削加工が難しく、上限値を越えると、ウェーハ裏面のウェーハ支持具との接触面にスリップを生じる。

【0009】請求項2に係る発明は、請求項1に係る発 明であって、図8又は図9に示すように、突起23が1 又は2以上の円弧状に形成され、円弧状の突起23の両 端がそれぞれ熱処理前のウェーハ29が接触する平坦面 24と、平坦面24から支持具本体22の円周方向に向 って下向きに傾斜して支持具本体22の非突出面26に 続く第2傾斜面31とを有し、平坦面24と第2傾斜面 31とが交わる部分に平坦面24と第2傾斜面31とに 連続する第2丸味32が形成され、平坦面24の平均表 面粗さRa゚と第2丸味32の平均表面粗さRa゚がそれ ぞれ0.01~10 $\mu$ mの範囲であるウェーハ支持具で ある。この請求項2に係る発明では、円弧状の突起23 の両端に平坦面24と第2傾斜面31とに連続する第2 丸味32を形成したため、熱処理時の加熱によってウェ ーハ29が撓んでも、この第2丸味32によりウェーハ 29裏面のウェーハ支持具との接触面にスリップを生じ ることがなく、更に、連続する平坦面24の平均表面粗 さRaoと第2丸味32の平均表面粗さRaoをそれぞれ  $0.01\sim10\mu$ mの範囲としたため、加熱時における ウェーハ支持具13とウェーハ29の熱膨張係数の相違 により、ウェーハ支持具とウェーハの間に滑りが生じて も、ウェーハ29裏面に滑りに起因するスリップを生じ ることはない。平坦面24の平均表面粗さRa<sub>0</sub>と第2 丸味32の平均表面粗さRa。はそれぞれ0.01~1  $0\mu$ mである。好ましい数値は $0.8\sim3.0\mu$ mであ る。下限値未満では、ウェーハ支持具の研磨研削加工が 難しく、上限値を越えると、ウェーハ裏面のウェーハ支 持具との接触面にスリップを生じる。

【0010】請求項3に係る発明は、図2又は図3に示 すように、円板状の支持具本体22と、支持具本体22 の上面にその軸線22aを中心に円周方向に延びかつ上 方に突出してリング状又は1又は2以上の円弧状に形成 された突起23とを備え、突起23が熱処理前のウェー ハ29が接触する平坦面24と、平坦面24から支持具 本体22の軸線22aに向って平坦面24に対して下向 きに傾斜する第3傾斜面33と、第3傾斜面33から更 に支持具本体22の軸線22aに向って下向きに傾斜し て支持具本体22の非突出面26に続く第4傾斜面34 とを有し、突起23を介して支持具本体22の上面にウ ェーハ29を載せて熱処理されるウェーハ支持具の改良 である。その特徴ある構成は、図10に示すように、第 3傾斜面33と第4傾斜面34とが交わる部分に第3傾 斜面33と第4傾斜面34とに連続する第3丸味36が 形成され、平坦面24の平均表面粗さRa゚と第3傾斜

面33の平均表面粗さRagと第3丸味36の平均表面 粗さRa4がそれぞれ0.01~10μmの範囲である ところにある。請求項3に係る発明では、第3傾斜面3 3と第4傾斜面34とに連続する第3丸味36を形成し たため、熱処理時の加熱によってウェーハ29が撓んで 接触面が移り変わっても、この第3丸味36によりウェ ーハ29裏面の支持具との接触面にスリップを生じるこ とがなく、更に、連続する平坦面24の平均表面粗さR a<sub>0</sub>と第3傾斜面33の平均表面粗さRa<sub>3</sub>と第3丸味3 6の平均表面粗さRa<sub>4</sub>をそれぞれ0.01~10μm の範囲としたため、加熱時におけるウェーハ支持具13 とウェーハ29の熱膨張係数の相違により、ウェーハ支 持具13とウェーハ29の間に滑りが生じても、ウェー ハ29裏面に滑りに起因するスリップを生じることはな い。平坦面24の平均表面粗さRa゚と第3傾斜面33 の平均表面粗さRa₃と第3丸味36の平均表面粗さR  $a_4$ はそれぞれ0.01~10 $\mu$ mである。好ましい数 値は0.8~3.0µmである。下限値未満では、ウェ 一八支持具の研磨研削加工が難しく、上限値を越える と、ウェーハ裏面のウェーハ支持具との接触面にスリッ プを生じる。

【0011】請求項4に係る発明は、請求項3に係る発 明であって、図11に示すように、突起23が1又は2 以上の円弧状に形成され、円弧状の突起23の両端がそ れぞれ熱処理前のウェーハ29が接触する平坦面24 と、平坦面24から支持具本体22の円周方向に向って 平坦面24に対して下向きに傾斜する第5傾斜面37 と、第5傾斜面37から支持具本体22の円周方向に向 って下向きに傾斜して支持具本体22の非突出面26に 続く第6傾斜面38とを有し、第5傾斜面37と第6傾 斜面38とが交わる部分に第5傾斜面37と第6傾斜面 38とに連続する第4丸味39が形成され、平坦面24 の平均表面粗さRa゚と第5傾斜面37の平均表面粗さ Rasと第4丸味39の平均表面粗さRasがそれぞれ  $0.01\sim10\mu$ mの範囲であるウェーハ支持具であ る。この請求項4に係る発明では、円弧状の突起23の 両端に第5傾斜面37と第6傾斜面38とに連続する第 4丸味39を形成したため、熱処理時の加熱によってウ ェーハ29が撓んでも、この第4丸味39によりウェー ハ29裏面のウェーハ支持具との接触面にスリップを生 じることがなく、更に、連続する平坦面24の平均表面 粗さRa₀と第5傾斜面37の平均表面粗さRa₅と第4 丸味39の平均表面粗さRa6をそれぞれ0.01~1 Oμmの範囲としたため、加熱時におけるウェーハ支持 具13とウェーハ29の熱膨張係数の相違により、ウェ ーハ支持具とウェーハの間に滑りが生じても、ウェーハ 29裏面に滑りに起因するスリップを生じることはな い。平坦面24の平均表面粗さRa゚と第5傾斜面37 の平均表面粗さRa5と第4丸味39の平均表面粗さR  $a_6$ はそれぞれ $0.01\sim10\mu$ mの範囲である。好ま

しい数値は0.8~3.0μmである。下限値未満では、ウェーハ支持具の研磨研削加工が難しく、上限値を 越えると、ウェーハ裏面のウェーハ支持具との接触面に スリップを生じる。

#### [0012]

【発明の実施の形態】第1の実施の形態を図面に基づい て説明する。図1~図4に本発明のウェーハ支持具13 を備えた縦型の熱処理炉10を示す。この縦型の熱処理 炉10は鉛直方向に延びるSiC製の反応管11と、こ の反応管11内に所定の間隔をあけて立設されかつSi Cにより形成された棒状の複数の支持柱12と、複数の 支持柱12に長手方向に所定の間隔をあけてそれぞれ形 成されかつウェーハ支持具13の外周縁を遊挿可能な多 数の支持具用凹溝14とを備える(図3)。反応管11 の外周面は均熱管16を介して筒状のヒータ17により 覆われる。支持柱12はベース18及び保温筒19を介 してボートキャップ21に立設される。また複数の支持 柱12はこの実施の形態では4本であり、同一半円上に 等間隔に設けられる。この支持柱12は熱処理時の高熱 により支持柱12自体の変形を防止するため、及びパー ティクル等が発生して反応管11内を汚染するのを防止 するために、SiCにより形成される。

【0013】図2に示すように、ウェーハ支持具13は 円板状に形成された支持具本体22と、この支持具本体 22の上面にその軸線22aを中心に円周方向に延びか つ上方に突出したリング状又は1又は2以上の円弧状に 形成された突起23からなり、支持具本体22と突起2 3はそれぞれSiCにより形成される。材質はSiCに 限らず、シリコンや石英等を用いてウェーハ支持具を形 成してもよい。突起23は熱処理前のウェーハが接触す る平坦面24と、平坦面24から支持具本体22の軸線 22aに向って下向きに傾斜して支持具本体22の非突 出面26に続く第1傾斜面27とを有する。平坦面24 と第1傾斜面27とが交わる部分に平坦面24と第1傾 斜面27とに連続する第1丸味28が形成され、平坦面 24の平均表面粗さRagと第1丸味28の平均表面粗  $\delta Ra_1$ がそれぞれ0.01~10 $\mu$ mの範囲である。 また、RaoとRaoは、RaoとRaoとRaoをが0.8~ 3. 0 μmの範囲となるように形成される。RaoとR a<sub>1</sub>の差が下限値未満では、ウェーハ支持具の研磨研削 加工が難しく、上限値を越えると、熱処理時にウェーハ 支持具13とウェーハ29の間に滑りが生じたときウェ ーハ裏面のウェーハ支持具との接触面にスリップを生じ る。ウェーハ支持具13を構成する支持具本体22は複 数の支持柱12の同一水平面内に位置する支持具用凹溝 14の下部水平面に載り、被処理基板であるシリコンウ

$$\Re \mathbf{a} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} |\mathbf{z}_i|$$

平坦面24の平均表面粗さRa<sub>0</sub>と第1丸味28の平均表面粗さRa<sub>1</sub>は、原子間力顕微鏡 (Atomic Force Micr

ェーハ29の下面は突起23の平坦面24に載せられ、そのウェーハ29はウェーハ支持具13により水平に支持されるように構成される。なお、図3の符号29aはシリコンウェーハ29の結晶方位を示すためのオリエンテーションフラットであり、シリコンウェーハ29の外周縁の所定の位置に形成される。

【0014】このように構成されたウェーハ支持具13 にウェーハ29を載せた後、そのウェーハ支持具13を ウェーハ29とともに熱処理炉10まで搬送し、ウェー ハ支持具13を構成する支持具本体22の外周縁を支持 柱12の同一水平面内の支持具用凹溝14に挿入してこ れらの支持具用凹溝14の下部水平面に載せる。これで ウェーハ支持具13に載せたウェーハ29の熱処理炉1 0への収容作業が完了する。その後熱処理炉10を稼働 すると、熱処理炉10内の温度はヒータ17により10 00℃以上に上昇する。ウェーハ29は加熱による熱応 力や、その自重により撓む。 撓んだウェーハ29とウェ ーハ支持具13との接触面は、平坦面24から移り変わ るが、平坦面24と第1傾斜面27とが交わる部分に平 坦面24と第1傾斜面27とに連続する第1丸味28を 形成したため、この第1丸味28が接触面の移動を段階 的に生じさせ、接触面の移動における応力を分散でき、 ウェーハ29に接触面の移動に伴う急激な応力を付加さ せない。更に、熱処理時にウェーハ支持具13とウェー ハ29の間に滑りが生じても、接触面となる平坦面24 の平均表面粗さRa゚と第1丸味28の平均表面粗さR  $a_1$ をそれぞれ $0.01\sim10\mu$ mの範囲としたため、 ウェーハ29裏面に滑りに起因するスリップは発生しな

【0015】本発明のウェーハ支持具は、平坦面24と第1傾斜面27とに連続する第1丸味28を形成したため、熱処理時の高熱によりウェーハ29が撓んでも、従来のウェーハ支持具のように、内周縁部が鋭いエッジではないため、ウェーハ29の撓みによる支持具本体22との接触面の移り変わりに伴うエッジに起因したスリップ等の傷を生じない。支持具上面に存在する凹凸を研削研磨加工して連続する平坦面24と第1丸味28の表面を平滑にし、平坦面24の平均表面粗さRa<sub>1</sub>をそれぞれ0.01~10μmの範囲としたため、ウェーハ支持具13とウェーハ29の間に滑りが生じても、ウェーハ29裏面に滑りに起因する傷を生じることがない。ここで平均表面粗さ(averageroughness;Ra)は表面高さ $z_i$ の絶対値を用い、次の式(1)により定義される。

[0016]

【数1】

#### ..... (1)

oscope; AFM) や走査型トンネル顕微鏡 (Scanning Tunneling Microscope; STM) によりそれぞれ測定さ

れる。熱処理炉10内でのウェーハ29の熱処理が終了すると、ウェーハ支持具13をウェーハ29とともに熱処理炉10から取出し、そのウェーハ支持具13から図示しないロボットアームにより熱処理済みのウェーハ29を次の処理工程に移送する。

【0017】次に、本発明の第2の実施の形態を図8及 び図9に基づいて説明する。図8及び図9において、図 1及び図3と同一符号は同一構成要素を示す。この実施 の形態では、次の点が上述した実施の形態と相違する。 即ち、突起23が1又は2以上の円弧状に形成され、こ の円弧状の突起23の両端がそれぞれ平坦面24と、平 坦面24から支持具本体22の円周方向に向って下向き に傾斜して支持具本体の非突出面26に続く第2傾斜面 31とを有する。平坦面24と第2傾斜面31とが交わ る部分に平坦面24と第2傾斜面31とに連続する第2 丸味32が形成される。平坦面24の平均表面粗さRa gと第2丸味32の平均表面粗さRa2がそれぞれ0.0 1~10µmの範囲である。上記以外の構成は第1の実 施の形態と同様である。第1の実施の形態と比較して、 第2の実施の形態では、円弧状の突起23の両端に平坦 面24と第2傾斜面31とに連続する第2丸味32を形 成したため、熱処理時の加熱によってウェーハ29が撓 んでも、この第2丸味32によりウェーハ29裏面のウ ェーハ支持具との接触面にスリップを生じることがな く、更に、連続する平坦面24の平均表面粗さRa゚と 第2丸味32の平均表面粗さRa2をそれぞれ0.01 ~10 μmの範囲内としたため、加熱時におけるウェー ハ支持具13とウェーハ29の熱膨張係数の相違によ り、滑りが生じても、ウェーハ29裏面に滑りに起因す る傷を生じることがない。

【0018】また、R $a_0$ とR $a_2$ は、R $a_0$ とR $a_2$ との差が0.8 $\sim$ 3.0 $\mu$ mの範囲となるように形成される。R $a_0$ とR $a_2$ との差が下限値未満では、ウェーハ支持具の研磨研削加工が難しく、上限値を越えると、熱処理時にウェーハ支持具13とウェーハ29の間に滑りが生じたときウェーハ裏面のウェーハ支持具との接触面にスリップを生じる。

【0019】次に、本発明の第3の実施の形態を図10に基づいて説明する。図10において、図1と同一符号は同一構成要素を示す。この実施の形態では、次の点が上述した実施の形態と相違する。即ち、突起23が平坦面24と、平坦面24から支持具本体22の軸線22aに向って平坦面24に対して下向きに傾斜する第3傾斜面33と、第3傾斜面33から更に支持具本体22の軸線22aに向って下向きに傾斜して支持具本体22の軸線22aに向って下向きに傾斜して支持具本体22の軸線22aに向って下向きに傾斜して支持具本体22の軸線22aに向って下向きに傾斜して支持具本体22の非突出面26に続く第4傾斜面34とを有する。第3傾斜面33と第4傾斜面34とに連続する第3丸味36が形成される。平坦面24の平均表面粗さRa3と第3丸味36の平均表面粗さ

Ra4がそれぞれ0.01~10μmの範囲である。上記以外の構成は第1の実施の形態と同様である。第1の実施の形態と比較して、第3の実施の形態では、第3傾斜面33と第4傾斜面34とに連続する第3丸味36を形成したため、熱処理時の加熱によってウェーハ29が撓んで接触面が移り変わっても、この第3丸味36によりウェーハ29裏面の支持具との接触面にスリップを生じることがなく、更に、連続する平坦面24の平均表面粗さRa9と第3傾斜面33の平均表面粗さRa3と第3丸味36の平均表面粗さRa4をそれぞれ0.01~10μmの範囲としたため、加熱時におけるウェーハ支持具13とウェーハ29の熱膨張係数の相違により、ウェーハ支持具13とウェーハ29の制態張係数の相違により、ウェーハ支持具13とウェーハ29の制に滑りが生じても、ウェーハ29裏面に滑りに起因する傷を生じることはない。

【0020】また、R $a_0$ 、R $a_3$ 及びR $a_4$ は、R $a_0$ 、R $a_3$ 及びR $a_4$ の三者の中で最大値と最小値の差が0.8~3.0 $\mu$ mの範囲となるように形成される。R $a_0$ 、R $a_3$ 及びR $a_4$ の三者の中で最大値と最小値の差が下限値未満では、ウェーハ支持具の研磨研削加工が難しく、上限値を越えると、熱処理時にウェーハ支持具13とウェーハ29の間に滑りが生じたときウェーハ裏面のウェーハ支持具との接触面にスリップを生じる。

【0021】次に、本発明の第4の実施の形態を図11 に基づいて説明する。 図11において、 図8と同一符号 は同一構成要素を示す。この実施の形態では、次の点が 上述した実施の形態と相違する。即ち、突起23が1又 は2以上の円弧状に形成され、円弧状の突起23の両端 がそれぞれ平坦面24と、平坦面24から支持具本体2 2の円周方向に向って平坦面24に対して下向きに傾斜 する第5傾斜面37と、第5傾斜面37から支持具本体 22の円周方向に向って下向きに傾斜して支持具本体2 2の非突出面26に続く第6傾斜面38とを有する。第 5傾斜面37と第6傾斜面38とが交わる部分に第5傾 斜面37と第6傾斜面38とに連続する第4丸味39が 形成され、平坦面24の平均表面粗さRa゚と第5傾斜 面37の平均表面粗さRa5と第4丸味39の平均表面 粗さ $Ra_6$ がそれぞれ $0.01\sim10\mu$ mの範囲であ る。上記以外の構成は第2の実施の形態と同様である。 第2の実施の形態と比較して、第4の実施の形態では、 円弧状の突起23の両端に第5傾斜面37と第6傾斜面 38とに連続する第4丸味39を形成したため、熱処理 時の加熱によってウェーハ29が撓んでも、この第4丸 味39によりウェーハ29裏面のウェーハ支持具との接 触面にスリップを生じることがなく、更に、連続する平 坦面24の平均表面粗さRa<sub>0</sub>と第5傾斜面37の平均 表面粗さRagと第4丸味39の平均表面粗さRagをそ れぞれ0.01~10µmの範囲としたため、加熱時に おけるウェーハ支持具13とウェーハ29の熱膨張係数 の相違により、ウェーハ支持具とウェーハの間に滑りが 生じても、ウェーハ29裏面に滑りに起因するスリップ を生じることはない。

【0022】また、R $a_0$ 、R $a_5$ 及びR $a_6$ は、R $a_0$ 、R $a_5$ 及びR $a_6$ の三者の中で最大値と最小値の差が0.8 $\sim$ 3.0 $\mu$ mの範囲となるように形成される。R $a_0$ 、R $a_5$ 及びR $a_6$ の三者の中で最大値と最小値の差が下限値未満では、ウェーハ支持具の研磨研削加工が難しく、上限値を越えると、熱処理時にウェーハ支持具13とウェーハ29の間に滑りが生じたときウェーハ裏面のウェーハ支持具との接触面にスリップを生じる。なお本実施の形態では、縦型の熱処理炉を示したが、ウェーハを一枚ずつ処理する枚葉式の熱処理炉でもよい。【0023】

【発明の効果】以上述べたように、本発明のウェーハ支 持具は、円板状の支持具本体と、支持具本体の上面にそ の軸線を中心に円周方向に延びかつ上方に突出してリン グ状又は1又は2以上の円弧状に形成された突起とを備 え、突起が熱処理前のウェーハが接触する平坦面と、平 坦面から支持具本体の軸線に向って下向きに傾斜して支 持具本体の非突出面に続く第1傾斜面とを有し、平坦面 と第1傾斜面とが交わる部分に平坦面と第1傾斜面とに 連続する第1丸味を形成し、平坦面の平均表面粗さRa 0と第1丸味の平均表面粗さRa1がそれぞれ0.01~ 10μmの範囲である。平坦面と第1傾斜面とに連続す る第1丸味を形成したため、熱処理時の加熱によってウ ェーハが撓んで接触面が平坦面から移り変わっても、こ の第1丸味によりウェーハ裏面の支持具との接触面にス リップを生じることがなく、更に、連続する平坦面の平 均表面粗さRa゚と第1丸味の平均表面粗さRa゚をそれ ぞれ $0.01\sim10\mu$ mの範囲としたため、加熱時にお けるウェーハ支持具とウェーハの熱膨張係数の相違によ り、ウェーハ支持具とウェーハの間に滑りが生じても、 ウェーハ裏面に滑りに起因するスリップを生じることは ない。従って、熱処理時の加熱によって生じるウェーハ の撓みによる支持具本体との接触面の移動に起因するス リップの発生を抑制することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明第1実施形態のウェーハ支持具の部分拡 大断面図。

【図2】図3のA-A線断面図。

【図3】図4のB-B線断面図。

【図4】そのウェーハ支持具を含む熱処理炉の断面構成図。

【図5】図1のウェーハ支持具の連続研磨面の表面状態を示す部分拡大断面図。

【図6】図5のウェーハ支持具の上にウェーハを載せた 状態を示す図。

【図7】図6の加熱時におけるウェーハとウェーハ支持 具との接触状態を示す図。 【図8】図9のC-C線断面図。

【図9】本発明第2実施形態の突起が1又は2以上の円 弧状に形成されたウェーハ支持具の平面図。

【図10】本発明第3実施形態のウェーハ支持具の図1 に対応する部分拡大断面図。

【図11】本発明第4実施形態のウェーハ支持具の図8 に対応する部分拡大断面図。

【図12】(a)複数の支持突起でウェーハを支持する従来のウェーハ支持具の平面図。

(b) その従来のウェーハ支持具を示す(a)のC-C線断面図.

【図13】(a)上面の水平部でウェーハを支持する従来のウェーハ支持具の平面図。

(b) その従来のウェーハ支持具の縦断面図。

【図14】(a)上面の水平部でウェーハを支持する従来の別のウェーハ支持具の平面図。

(b) その従来のウェーハ支持具の縦断面図。

【図15】CVD法により形成されたウェーハ支持具の 表面状態を示す部分断面図。

【図16】上面が研磨された従来のウェーハ支持具の表面状態を示す部分断面図。

【図17】図16のウェーハ支持具の上にウェーハを載せた状態を示す断面図。

【図18】図17の加熱時におけるウェーハとウェーハ 支持具との接触状態を示す断面図。

【図19】平坦面と面取りされた周縁が交わる部分に段差が形成されたウェーハ支持具の表面状態を示す断面図。

【図20】平坦面と面取りされた周縁の平均表面粗さの 差が大きいウェーハ支持具の表面状態を示す別の断面 図。

#### 【符号の説明】

22 支持具本体

22a 軸線

23 突起

24 平坦面

26 非突出面

27 第1傾斜面

28 第1丸味

29 シリコンウェーハ

31 第2傾斜面

32 第2丸味

33 第3傾斜面


34 第4傾斜面


36 第3丸味


37 第5傾斜面


38 第6傾斜面

39 第4丸味









#### フロントページの続き

(72)発明者 中井 哲弥 東京都千代田区大手町1丁目5番1号 三 菱マテリアルシリコン株式会社内

(72)発明者 荒井 克夫 東京都千代田区大手町1丁目5番1号 三 菱マテリアルシリコン株式会社内

(72)発明者 河原 史朋 東京都中央区築地5丁目6番4号 三井造 船株式会社内 (72) 発明者 斉藤 誠

岡山県玉野市玉原3丁目16番2号 株式会 社アドマップ内

(72)発明者 川村 恭彦

岡山県玉野市玉原3丁目16番2号 株式会 社アドマップ内

(72) 発明者 篠原 真

神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目40番18号 株式会社真空技研内 Fターム(参考) 5F031 CA02 HA02 HA03 HA08 HA12 HA62 HA64 KA03 KA11 KA20 MA30 PA18 PA26 5F045 DP19 EM08 EM09

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:				
☐ BLACK BORDERS				
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES				
☐ FADED TEXT OR DRAWING				
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING				
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES				
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS				
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS				
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT				
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY				

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.